

附件 2

2025

序号	企业名称	所在区	行业类型	原绩效等级	现绩效等级	降级原因	降级时间
1	天津英利模具制造有限公司	宝坻区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
2	天津同联混凝土搅拌有限公司	北辰区	混凝土搅拌	地方绩效引领	地方绩效非引领	2025 年 12 月 7 日-8 日，执法检查发现企业料仓未密闭，擅自停用喷淋洗轮机大气污染防治设施，下达立案处罚决定书（津辰罚字〔2025〕82 号）（津辰罚字〔2025〕83 号）	2025 年 12 月
3	昊京（天津）模具有限公司	北辰区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	2025 年 8 月 10 日，执法检查发现企业未按照规定使用大气污染防治设施，9 月 28 日立案处罚（津辰罚字〔2025〕47 号）	2025 年 12 月
4	天津小猫天缆集团有限公司	北辰区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
5	天津天都混凝土有限公司	滨海新区	混凝土搅拌	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统国六和新能源车辆为 49.3%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月

序号	企业名称	所在区	行业类型	原绩效等级	现绩效等级	降级原因	降级时间
6	金科（天津）汽车零部件有限公司	津南区	工业涂装	B	C	复核发现调漆间不能稳定达到负压状态，预处理处理效果不佳，活性炭沾染大量含漆粉尘，治污设施属于低效运行。	2025 年 12 月
7	天津市源泰建丰钢管制造有限公司	静海区	热浸镀锌与废酸焙烧	地方 B	地方 C	监测报告显示，2025 年 10 月 4 套酸雾吸收塔氯化氢处理效率分别为 89.8%、80.8%、82.5%和 83.0%，不符合绩效 B 级中“酸洗环节对应废气净化装置整体 HCL 处理效率≥90%”要求，降级时间为 12 月 14 日。	2025 年 12 月
8	天津友发管道科技有限公司	静海区	焊接钢管	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统国六和新能源车辆占比为 59.8%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
9	天津市鑫丰包装制品有限公司	静海区	热浸镀锌与废酸焙烧	地方 A 级	地方 C	门禁系统新能源车辆占比为 0.8%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
10	天津大强钢铁有限公司	静海区	钢压延加工	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 39.6%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月

序号	企业名称	所在区	行业类型	原绩效等级	现绩效等级	降级原因	降级时间
11	昌建（天津）金属制造有限公司	静海区	热浸镀锌与废酸焙烧	地方 A 级	地方 C	门禁系统新能源车辆占比为 6.2%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
12	天津市静海县联顺线材厂	静海区	热浸镀锌与废酸焙烧	地方 B	地方 C	酸洗房密闭不严，厂房内有明显盐酸气味，厂房外酸雾吸收塔附近有明显氨味，不符合绩效 B 级中“酸洗操作应全程密闭，确保酸雾收集效率”要求，降级时间为 12 月 14 日。	2025 年 12 月
13	天津远信科技有限公司	宁河区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
14	天津大沽化工股份有限公司临港分厂	滨海新区	炼油与石油化工	A	C	将应急设施火炬作为常规大气污染治理设施，2025 年 3 月至 10 月违规排放废气 200 余次，总排放量 374.3 吨，最高流量达 473 立方米/小时，VOCs 治理不力，违法排污问题突出，作为全市大气典型案例进行通报，降级时间为 12 月 4 日。	2025 年 12 月
15	天津统实饮料有限公司	滨海新区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月

序号	企业名称	所在区	行业类型	原绩效等级	现绩效等级	降级原因	降级时间
16	富维海拉车灯（天津）有限公司	滨海新区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 5.6%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
17	本特勒汽车系统（天津）有限公司	武清区	工业涂装	A	C	复核发现活性炭催化燃烧炉长期维持在 60°左右，温度偏低，且 PLC 无脱附记录	2025 年 12 月
18	天津市荣昌汽车灯具有限公司	西青区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
19	日宝（天津）塑料有限公司	西青区	塑料制品	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统新能源车辆占比为 5.3%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
20	天津世程混凝土有限公司	滨海新区	混凝土搅拌	地方绩效引领	地方绩效非引领	门禁系统国六和新能源车辆为 32.0%，不符合绩效评级清洁运输比例要求	2025 年 12 月
21	天津市永利鉴元基业混凝土有限公司	滨海新区	混凝土搅拌	地方绩效引领	地方绩效非引领	2 月份现场检查发现该企业为躲避门禁系统监管，开启旁门供燃油混凝土运输车进出厂区	2026 年 2 月